

事故報告(注意喚起)

埋立浚渫協会
安全部会委員長様

港湾空港部 港湾整備・補償課


管内事務所の工事で事故が発生したので情報提供します。

I. 事故概要

発生日時 : 平成29年 1月19日(木) 24時15分頃
作業内容 : 撤去工(路面切削工)
被災状況 : ケーブル埋設管の切断

II. 事故発生状況:

滑走路とショルダー一部において、アスファルトカッター2台で切断作業を実施。該当個所において、 $t=17\text{cm}$ のカッター切断を行っていた際、誘導路W6の誘導路灯(T-2型)のケーブル埋設管を切断した。



III. 事故発生の原因

- ① 受注者による現地事前踏査において、当該箇所の灯器の存在は気づいていたが、本工事での施工範囲外であるものと思い込み、障害物としての認識が無かったため、発注者への確認は行われなかった。
- ② 3者(発注者、受注者、CAB)立会を行い、工事施工箇所の設置位置、埋設深さを事前確認したが、設計図書記載箇所以外の施設の確認は行われず、当該事案の埋設ケーブルの確認はされなかった。