

事故報告(注意喚起)

埋立浚渫協会
安全部会委員長様

港湾空港部 港湾整備・補償課

管内事務所の工事で事故が発生したので情報提供します。

I. 事故概要

発生日時 : 平成29年1月24日(火)
作業内容 : 鋼棒切断作業
被災状況 : 制限区域外作業ヤードの火災

II. 事故発生状況:

制限区域外の作業ヤードにおいて、高速カッター切断機を使用しゲビンデ鋼棒切断時に発生した火花が近接していた枯れ草に引火、火災が発生した。



【作業状況】



【被災の状況】

III. 事故発生の原因

- ① 鋼棒切断作業において、作業場所の近隣に可燃物(枯草)があるにもかかわらず、火の粉の拡散防止のための養生板や消化設備の設置等の安全対策を行わず、作業を一人で実施したものであり、元請けによる現場立会指導が不足していた。
- ② 火災事故の重大性を踏まえたうえでの火気取扱作業に関する安全対策について、3次下請け業者までの安全教育の徹底が出来ておらず、作業員(3次下請け)の安全管理意識も欠如していた。