

# 事故報告(注意喚起)

埋立浚渫協会  
安全部会委員長様

港湾空港部 港湾整備・補償課


管内事務所の工事で事故が発生したので情報提供します。

## I. 事故概要

発生日時 : 平成29年 2月10日(金) 11時45分頃  
作業内容 : 本体工(鋼管杭打設、プレキャスト床版製作)  
被災状況 : 右中指基節骨開放骨折、右環指切断、右小指切断

## II. 事故発生状況:

鋼管杭機振れ止めを吊るワイヤーを直すための作業中、ワイヤーと滑車の間に右手指を巻き込まれた。



【事故発生状況】

## III. 事故発生の原因

- ① 振れ止めワイヤーの修復作業の作業手順について、作業員への説明が口頭のみで実施したため、各自の認識が不十分であった。
- ② 当日の作業内容打合わせ時にない作業の実施を元請会社に報告しなかったことにより、元請職員が当該作業を見落とした。
- ③ 職長がワイヤーコッターとハンマーの接触の可能性を確認し、杭打ち機のオペレーターにえたが、確実に伝わっていなかった。
- ④ ワイヤー修復作業中に、合図無しで油圧ハンマーを操作した。
- ⑤ ワイヤー修復作業中に、動き出したワイヤーに触れるという危険な動作が行われた。
- ⑥ 振れ止めワイヤーの仮固定位置がワイヤーコッターと油圧ハンマーが接触する位置であった事でワイヤーを切断した。